C-600

糙米/精米白度仪

KETT生产的测量仪

株式会社KETT科学研究所

C-600
糙米/精米白度仪

本设备是测量大米白色程度的“白度”，用于糙米和精米的白度仪。可测量未淘洗大米的“白度”。
由于“白度”和“精米加工度”具有较高的相关性，因此可应用于精米加工管理。
测量方法是只需在测量部位中插入已加入试料的试料盒。立即在主机显示部位中以数字形式显示出白度和测量次数。由于显示部位采用了视认性良好的荧光显示管，任何人都易于看见，可轻松获得白度数值。
另外，如果使用配备的试料杯和定量分拣器，可对一定量的试料进行设置，减少因试料填装方法的差异造成的个人差别。
新款糙米与精米白度测量仪具有简单易用，高精度和稳定性良好的特点。



- **轻量紧凑**
  与传统测量仪C-300相比，设备质量较轻，只有3kg，长度缩短至23.5cm。

- **环保设计**
  由于光源采用了蓝色LED，延长了光源寿命，同时减少了消耗电能和发热量。

- **可立即测量**
  由于启动后缩短了感应度调整的时间，最快可在启动后20秒内开始测量。

- **一键调整感应度**
  通过测量附带的白度标准板，可进行感应度确认。
  如果采用传统的测量仪C-300，每次测量都要调整感应度，如果采用本设备C-600则无需调整感应度。
  仅在需要调整的情况中设备发出通知，调整时只需设置标准板和点击按键即自动调整感应度，调整过程十分简单。

- **简单维护**
  为了正确测量，当测量部位的玻璃滤器变脏时，必须对其进行清洁。由于只拉起覆盖玻璃滤器的前盖，即可松开，结构十分简单，因此清洁十分便利。

■规 格　　糙米/精米白度仪C-600

测量方式	反射率测量方式
测量对象	糙米（糯米、粳米）、精米（糯米、粳米）、未淘洗的大米（糯米、粳米）
测量项目	白度
测量范围	5.0～69.9
分辨能力	0.1
显示方法	荧光显示管
功能	平摊、打印输出
使用温湿度范围	温度：5～40℃ 湿度：30～85%（不结露）
光源	蓝色LED
外部输出力	RS-232C
电源	AC100-120V、AC220-240V（50/60Hz）
最大消耗功率	16W（AC100-120V、AC220-240V）
尺寸与重量	290（W）×295（D）×185（H）mm 5.0kg
附件	白色标准板、试料盒、定量分拣器、试料盘、试料杯、主机罩、玻璃擦、用于更换的海绵、用于更换的垫衬×3、用于更换的保险丝、电源线、电源插头转换适配器、操作说明书
配件	打印机(VZ-380)

株式会社ケツト科学研究所
中国总代理 北京和信昌吉科技发展有限公司
地址 北京市朝阳区东四环中路41号嘉泰国际A座622室
电话 010-64462809 13911731393 13718228855
http://www.kett.com.cn

微信公众号
kett水分仪

另外，产品的色调因为印刷的原因可能会与实物不同，请谅解。